



KYSTVERKET

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Vår ref
2023/638-1

Arkiv nr

Saksbehandler
Frank Michaelsen Jønland

Dato
31.01.2023

Føringer for bruk av SeaWalk - Cruisesesongen 2023

Bakgrunn

Kystverket erfarer at det i 2022 har inntrådt minst tre uønskede hendelser knyttet til bruk av SeaWalk, hvor fartøy har slitt fortøyningene i fortøyningsarrangementet og har måttet foreta «emergency breakaway» fra SeaWalk'en.

Kystverket har sett nærmere på disse hendelsene og vurderer at det er nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak for fartøy som ligger i SeaWalk i Geiranger og Nordfjordeid.

Vurdering

Lospliktforskriften (FOR-2014-12-17-1808) § 3 slår fast at fartøy som etter nærmere gitte kriterier er lospliktige, er lospliktige når de er «*underveis i farvann som er definert som lospliktige*». Den alminnelige oppfatningen av «underveis», slik også definert i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) regel 3 bokstav i, er at «underveis» betyr at et fartøy ikke ligger til ankers eller er gjort fast til land eller står på grunn. Losplikten strekker seg altså til fartøyet er trygt ankret eller fortøyd.


Når det gjelder lospliktige fartøy i Geirangerfjorden er det i tillegg gitt en egen forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning (FOR-2004-12-07-1634). Av forskriftens § 3 første ledd følger det at fartøy som ønsker å stoppe i farvannet, skal følge Kystverkets tilvisning av plass for ankring eller fortøyning. Fartøy som ikke følger anvisningene kan pålegges å gå ut av farvannet.

Kystverket vurderer, med bakgrunn i nevnte hendelser, at fartøy som benytter SeaWalk ikke kan anses å ligge til ankers eller gjort fast til land (trygt fortøyd). Vi mener at det, med hjemmel i lospliktforskriften, er nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak.

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post: post@kystverket.no
Internett: <https://kystverket.no>

Org.Nr.: 874783242
Bankgiro: 7694 05 06766



Innføring av risikoreduserende tiltak

For cruisesesongen 2023 innføres følgende restriksjoner for et skip som ligger i SeaWalk i Geiranger og Nordfjordeid;

- Skal ha los på bro under hele oppholdet
- Skal ha maskineriet klar til manøver på kort varsel
- Skal være bemannet med brobesetning som umiddelbart kan manøvrere dersom forholdene tilsier det

Etter sesongen 2023 vil vi på ny foreta en evaluering for å se om tiltakene har hatt ønsket effekt.

Med hilsen

Erik Freberg Blom
losdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

GAC NORWAY AS	Skoltegrunnskaien 1	5035	BERGEN
EUROPEAN CRUISE SERVICE AS	Skoltegrunnskaien 1	5035	BERGEN
SDK SHIPPING AS	Skoltegrunnskaien 2	5003	BERGEN

Likelydende brev sendt til:

STRANDA HAMNEVESEN KF	Øyna 13	6200	STRANDA
NORDFJORD HAVN IKS	Postboks 104	6701	MÅLØY