

Vedlegg 25

52202297
Søknad Statsforvalteren

Andenes havn

	Utdypningsfelt	Dagensdybde	Dybde (sjø0)	Areal (inkl. skråningsutslag) m2	Mudring - Løsmasser (fm3)	Renemasser	Forurensetmasser	Lett forurenset	Berg (fm3)	Total mengde (fm3)
Mudring	Mudreområde 1: Østre havn inkl. molo	-8.5 til +5.5	-8,3	108 500	137 500	99 000	38 500		170 500	308 000
	Mudreområde 2: Liggehavn	-6 til +1.5	-5,3	40 500	11 000		11 000		146 300	157 300
	Mudreområde 3: Innseiling fra øst	-10.5 til -1	-10,3 og -9,3	100 100	77 550	57 750		19 800	144 650	222 200
	Mudreområde 4: Innseiling vest og tverrforbindelse	-7 til +1.5	-6,3 og -8,3	40 500	60 203	60 203			75 900	136 103
	Mudreområde 5: Fjerning av molo sør	-1.5 til +3.5	-1,0	650					2 970	2 970
	Mudreområde 6: Ev. nyttegjøring av masse fra eksisterende fylling								17 600	17 600
										850 000.0

	Utfylling	Dagensdybde under utfylling	Topp utfylling	Areal sjøbunn	Total sprenngstein (inkl filterlag og storblokk) (am3)	Forurensetmasser	til sammen
Utfylling/Deponi/Molo	Utfylling 1: Deponi forurensete sedimenter	-4.0 til +1.5	+5,5 sjø0	18900	49 962	58 950	108 912
	Utfylling 3: Stor fylling, inkludert lett forurensete sedimenter	-6.5 til +4		76500	462 550		
	Utfylling 4: Liten fylling i sør	-3.5 til +4.		29400	117 700		
	Utfylling 5: Molo mellom eksisterende moloer	-4.5 til +1	+6,4 sjø0	3810	22 000		
	Utfylling 6: Molo i øst, forlengelsen av børingen molo	-7.5 til +3.5	+7,0 sjø0	11220	88 000		
	Utfylling 7: 3 moloer i liggehavna og ev. Anleggsvei	-3.5 til +4.5	+4,5 sjø0	500+900+1720	16 500		
	Utfylling 8: Anleggsvei i nord	0 til 3.5m	+3,5 sjø0	7200+2000	23 100		
	Utfylling 9: Utfylling øst, ved Natokai	-5.5 til +2	+5,0 sjø0	55250	396 000		
						1 300 000.0	